



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Fausto Monteiro, 85 – Telefax: (35) 3291-2349 – CEP 37130-031 – Alfenas – MG

E-mail: camara@cmalfenas.mg.gov.br

## INDICAÇÃO Nº 19/2024

### Assunto: Obras e Serviços

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

Indico ao Sr. Prefeito Municipal, na forma regimental, que verifique o problema de escoamento de água pluvial inadequado na Rua Quinze de Outubro, próximo à esquina que cruza com a Rua Alícia Munhoz, no Bairro Residencial Dona Anita, pois escorre grande quantidade de lama.

### JUSTIFICATIVA:

Conforme solicitado por moradores, compareci ao Bairro para verificar sobre o escoamento inadequado de água pluvial que está ocorrendo neste local, sempre que chove.

Pelas fotografias, é possível ver uma grande quantidade de lama que vem descendo dessa área da parte de cima da Rua Quinze de Outubro e está acumulando na via pública, dificultando a livre circulação de pessoas e veículos. Segundo informado pela população, sempre que chove, o local fica tomado por lama, trazendo riscos para as pessoas que precisam circular pelo local.

Por esta razão, solicito ao Executivo que faça uma análise das causas desse problema, bem como providencie meios para que seja realizado o escoamento de água pluvial de forma adequada para impedir que essa lama continue acumulando na rua e causando esses transtornos

Câmara Municipal de Alfenas, em 11 de janeiro de 2024.

**Teresa Suelene de Paula  
Vereadora**